

【报修开发】缝针缝线 - Task #15506

7/18/2024-7/19/2024 工厂测试问题支持

2024-07-15 19:40 - 尹嗣 (Antoine)

状态:	Feedback	开始日期:	2024-07-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-19
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-18 09:42 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-18 09:48 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 New

#3 - 2024-07-18 09:49 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#4 - 2024-07-19 22:37 - 王超群 (Carey)

7/19 1H 工厂测试问题支持

#5 - 2024-07-20 22:06 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 0 变更为 40

7/20 2H 协助工厂测试问题调查及优化处理

#6 - 2024-07-21 22:49 - 王超群 (Carey)

7/21 2H 上架业务增加过滤间隔时间、上架不扫码模式数量问题调查处理、增加客户端名称配置功能。

#7 - 2024-07-22 13:05 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#8 - 2024-07-22 13:06 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 Feedback

#9 - 2024-07-22 21:01 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 40 变更为 60

7/22 3H FSW问题调查处理

柜内ocr识别修改为柜外ocr识别方法

16047 品规维护方式为品规，UDI识别品规和批次号后，提示无法到上架单

16053 品规维护方式为唯一码，UDI识别品规和序列号后，提示无法找到上架单

16054 归还页面归还不同的品规，页面只会一个品规数量进行累加，统计有问题