

Product Deployment - 报修 #17064

10903浙江省中医内镜门禁门内开关无法开门问题

2024-09-02 17:00 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-09-02
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		产品名称:	门禁
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-02 17:01 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-09-03 10:15 - shangdavid
- 主题 从 浙江省中医内镜门禁门内开关无法开门问题 变更为 10903浙江省中医内镜门禁门内开关无法开门问题
- #3 - 2024-09-03 10:16 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-09-03 10:22 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #5 - 2024-09-03 10:22 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 Resolved
- #6 - 2024-09-03 10:22 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 同10865一样问题。通过开发协助排查测试，需要修改客户端service2 innerswitch
轮询时间将原200ms改为100ms，再次测试正常。已取日志交开发继续调查，再观察一段时间看看
- #7 - 2024-09-03 10:23 - shangdavid
- 2024-09-02 2h 同10865一样问题。通过开发协助排查测试，需要修改客户端service2 innerswitch
轮询时间将原200ms改为100ms，再次测试正常。已取日志交开发继续调查，再观察一段时间看看
- #8 - 2024-09-04 09:43 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #9 - 2024-09-05 14:20 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed