

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #18605

FSW17223 ocr慕丝系列翘边，折叠，影响长宽比，造成寻找耗材失败

2024-10-30 10:59 - 尹駟 ( Antoine )

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 ( Wendell )	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-30 11:32 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 New 变更为 Feedback

#2 - 2024-10-31 10:28 - 朱勇 ( Barry )

- 指派给从 尹駟 ( Antoine ) 变更为 蔡旭庆 ( Wendell )

#3 - 2024-10-31 10:29 - 朱勇 ( Barry )

- 状态从 Feedback 变更为 In Progress

#4 - 2024-11-01 10:04 - 蔡旭庆 ( Wendell )

10/31 1h 历史测试成功图片检查与手动翘边领用测试通过

#5 - 2024-11-01 10:04 - 蔡旭庆 ( Wendell )

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#6 - 2024-11-01 10:24 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-11-05 17:26 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed