

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #18606

FSW17224 ocr 下摄像头需调整偏移参数

2024-10-30 11:01 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-30 11:32 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 Feedback

#2 - 2024-10-31 10:28 - 朱勇 (Barry)

- 指派给 从 尹颢 (Antoine) 变更为 蔡旭庆 (Wendell)

#3 - 2024-10-31 10:28 - 朱勇 (Barry)

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#4 - 2024-11-01 10:01 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-11-01 10:03 - 蔡旭庆 (Wendell)

已调整摄像头参数，并连续测试ocr正常

#6 - 2024-11-01 10:45 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-11-05 17:26 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed