

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #18823

VCP771D毛边问题导致dm识别失败，提供图片给david研究

2024-11-07 13:50 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-07 14:42 - 尹駟 (Antoine)
- 主题 从 VCP771D毛边问题导致dm识别失败 变更为 VCP771D毛边问题导致dm识别失败，提供图片给david研究
 - 计划完成日期 被设置为 2024-11-07
- #2 - 2024-11-07 15:45 - 蔡旭庆 (Wendell)
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #3 - 2024-11-08 10:06 - 蔡旭庆 (Wendell)
- 11/07 0.5h
- #4 - 2024-11-08 10:17 - 尹駟 (Antoine)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-11-12 10:59 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed