

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #20752

FSW 18090 , 18092 耗材识别失败与耗时原因确认

2025-02-17 08:20 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	Resolved	开始日期:	2025-02-14
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-17 08:22 - 蔡旭庆 (Wendell)

02/14 4h 耗材放错导致识别失败, 二维码识别失败导致耗时太久 (非fsw品规751d测试二维码识别失败原因待确认)

#2 - 2025-02-20 10:14 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 Resolved