

12845 保山二院位移照明灯故障

2025-03-31 13:33 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-31 13:33 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-03-31 13:33 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-04-01 10:07 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-03-31 2h

和现场配合测试发现IO244设备故障网络不通导致，指导现场重新插拔网线后恢复使用，照明灯和感应设备重新测试均正常配置检查正常，重启设备后恢复感应亮灯

#4 - 2025-04-02 09:47 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-04-02 10:54 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed