

Product Deployment - Support #22183

fsw13000 曙光医院高值柜指示灯长亮问题，指导现场排查修改IO 接口设置

2025-04-15 18:05 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-15 18:05 - shangdavid
- 状态 从 *New* 变更为 *Resolved*
- #2 - 2025-04-15 18:11 - shangdavid
- % 完成 从 *0* 变更为 *100*
- 2025-04-15 0.75h 1) 指导现场排查修改IO 接口设置，最后确定是IO245（192.168.0.245）的DO-0,1,2,3的power setting问题，已恢复
- #3 - 2025-04-16 10:41 - wangkay
- 状态 从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*
- #4 - 2025-04-17 09:24 - shangdavid
- 主题 从 曙光医院高值柜指示灯长亮问题，指导现场排查修改IO 接口设置 变更为 fsw13000 曙光医院高值柜指示灯长亮问题，指导现场排查修改IO 接口设置
- #5 - 2025-04-17 13:49 - admindev
- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*