

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-13 09:30 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #2 - 2024-03-13 09:38 - shangdavid
- 2024-03-12 0.75h
- 1)和现场沟通客户端情况，#12存在串读情况；2) 远程检查sygc和客户端配置，发现平台#12门位置天线号配置错误，已更正重启客户端后恢复正常
- #3 - 2024-03-13 09:51 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-03-14 17:17 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-03-14 17:17 - shangdavid
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Resolved
- #6 - 2024-03-19 14:57 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-03-20 16:49 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed