

Product Deployment - 报修 #11586

fsw 9227 龙华医院肝胆手术室高值柜感应灯不亮

2024-03-18 12:13 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:	龙华医院	产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-18 12:13 - shangdavid

- 状态从 *New* 变更为 *In Progress*

#2 - 2024-03-19 09:26 - shangdavid

- 状态从 *In Progress* 变更为 *Resolved*

#3 - 2024-03-19 09:37 - shangdavid

2024-03-18 0.5h 检查原nsservice配置为登录亮灯，经现场确认后再改设置成感应亮灯，重启客户端服务后生效，待现场验证

#4 - 2024-03-19 09:37 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 100

#5 - 2024-03-19 10:38 - shangdavid

- 状态从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*

#6 - 2024-03-20 16:49 - admindev

- 状态从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*