

Product Deployment - Support #12869

9680 简版齿科柜安装AutoBoot7.apk报错问题写反馈单和工程单

2024-04-29 09:31 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-29 09:50 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-29 09:58 - shangdavid
- 主题 从 简版齿科柜开机启动apk安装问题写反馈单和工程单 变更为 简版齿科柜平板安装AutoBoot7.apk报错问题写反馈单和工程单
- #3 - 2024-04-29 09:59 - shangdavid
- 主题 从 简版齿科柜平板安装AutoBoot7.apk报错问题写反馈单和工程单 变更为 简版齿科柜安装AutoBoot7.apk报错问题写反馈单和工程单
- #4 - 2024-04-29 10:07 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2024-04-29 10:07 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-04-29 0.5h 写反馈单9680，转工程单15134
- #6 - 2024-04-30 09:44 - shangdavid
- 2024-04-29 0.5h 写反馈单9680，转工程单15134 需要开发确认是否使用该软件实现开机自启调用客户端程序
- #7 - 2024-04-30 10:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #8 - 2024-05-09 10:02 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 Resolved
- #9 - 2024-05-09 10:06 - shangdavid
- 2024-05-09 0.25h
- 该软件只适用于有工控机的设备，简版的不能使用，现场调试验证本身客户端程序发布完成重启后可以自动启动，不需要额外的自启软件
- #10 - 2024-05-09 10:07 - shangdavid
- 主题 从 简版齿科柜安装AutoBoot7.apk报错问题写反馈单和工程单 变更为 9680 简版齿科柜安装AutoBoot7.apk报错问题写反馈单和工程单
- #11 - 2024-05-09 10:45 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #12 - 2024-05-14 12:01 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed