

# Product Deployment - Support #13100

## 发布组FSW报修处理进度跟进

2024-05-10 09:41 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-05-10 09:41 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-05-11 09:53 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

- % 完成从 0 变更为 50

5/10

kay

71

需反馈1

无工程单6

david

26

需反馈2

无工程单7

king

27

需反馈2

无工程单3

#3 - 2024-05-11 09:53 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 Feedback

#4 - 2024-05-11 09:53 - wangkay

- 主题从 发布组FSW报修处理进度汇总 变更为 发布组FSW报修处理进度跟进

#5 - 2024-05-13 09:57 - wangkay

- 状态从 Feedback 变更为 In Progress

#6 - 2024-05-13 16:49 - wangkay

5/13 跟进

kay

69

需反馈3

9691浙江省中医量产柜客户端异常退出, 开发需反馈: 更新nsservice1.2.3.1后观察

9492浙江省中医单品柜人脸精度调整, 开发需反馈: 是否要做匹配度下调 5/13已跟进反馈提供日志等给开发

9537浙江省中医量产柜库存静态页面确认, 开发需反馈: 客户是否已确认页面可行

无工程单4

9106昆明附一三代柜总览图取消货品名称显示

8730广州妇儿珠江院区介入一代柜归还和上架界面显示标签数量与实际不符

7911中山六院同种耗材部分定数包下发到低值系统了

7699深圳儿童量产柜平板时间校准

david

26

需反馈2

9137济宁市一3套量产柜部分视频不完整只有几秒片段，开发需反馈：摄像头硬件或配置问题

7432贵航300手持机盘点界面优化，开发需反馈：提供现场rfms版本号，确认可兼容的rfmspda版本号做更新

无工程单8

9736曙光西院1套一代柜视频异常

9064山大二院一代柜上架提示未绑定上架单

8890中江医院一代柜视频无法播放

8249临沂市一解放路院区一代柜更改所属科室

8084中山附一手持机盘点“获取异常标签完整信息”不可用

8045临沂市一解放路院区手术室一代柜蓝色指引灯常亮

7510中山青浦导管室一代柜柜门位置信息不显示货品

6764市一江桥低值上架后部分标签状态仍然为未上架

king

25

需反馈2

8388广中一院量产柜客户端提示遇到连接问题，开发需反馈：网络问题请设置网络监控

8355湘雅医院spd人员在手持上不能创建4w盘点单，开发需反馈：提供日志和远程检查空指针原因

无工程单1

7159湘雅医院套包标签上的术间与套包平台上的术间不一致

#7 - 2024-05-14 11:35 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 To Be Closed

#8 - 2024-05-14 12:03 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed