

Product Deployment - 报修 #13706

9896 曙光医院低值条码柜没有中文输入法问题

2024-05-29 09:50 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-29 09:50 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-05-31 02:02 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #3 - 2024-05-31 02:16 - shangdavid
- 2024-05-30 0.5h 制标工控机adb connect条码柜失败，反馈给现场请信息科看看端口网络问题
- #4 - 2024-06-03 09:35 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #5 - 2024-06-04 09:22 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2024-06-12 09:42 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #7 - 2024-06-12 18:02 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #8 - 2024-06-17 10:40 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #9 - 2024-06-18 11:48 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #10 - 2024-06-20 09:55 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-06-18 1.5h 安装拼音输入法apk，配置输入法设置后生效
- #11 - 2024-06-20 10:36 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #12 - 2024-06-21 13:57 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed