

Product Deployment - Support #15474

琼海1套包柜工厂调试

2024-07-15 09:27 - shangdavid

|       |            |          |            |
|-------|------------|----------|------------|
| 状态:   | Closed     | 开始日期:    | 2024-07-11 |
| 优先级:  | Normal     | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | shangdavid | % 完成:    | 0%         |
| 类别:   |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |            | 耗时:      | 8.00 小时    |
| 客户名称: |            | 现场FSW统计: | 否          |
| 关键字:  |            | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |            |          |            |

历史记录

#1 - 2024-07-15 09:27 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-15 09:30 - shangdavid

2024-07-11 8h 1) 出差去海安工厂 2.5h ; 2) 1套包柜发布调试，其中遇到一些硬件问题和平台配置错误问题均已解决，成功调试完1套

#3 - 2024-07-15 09:30 - shangdavid

- 主题 从 琼海4套包柜工厂调试 变更为 琼海1套包柜工厂调试

#4 - 2024-07-15 09:30 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-07-15 09:49 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-07-15 10:05 - shangdavid

- 开始日期 从 2024-07-15 变更为 2024-07-11

2024-07-11 8h 1) 出差去海安工厂 2.5h ; 2) 1套包柜发布调试，其中遇到一些硬件问题和平台配置错误问题均已解决，成功调试完1套

问题汇总：

1、生产接线错误；2、syopgc平台位移配置错误已更正；3) service1启动后很快挂掉报错，系统需要替换libzxfpmodule.so指纹库文件；4) 硬件检测工具天线测试失败问题，待查。使用demo工具测试天线完成

#7 - 2024-07-16 15:34 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed