

Product Deployment - Support #15480

琼海包柜工厂调试硬件检测天线失败问题调查

2024-07-15 09:33 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-15 09:33 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-15 10:06 - shangdavid
- 问题汇总：
1、生产接线错误；2、syopgc平台位移配置错误已更正；3）service1启动后很快挂掉报错，系统需要替换libzkfpmodule.so指纹库文件；4）硬件检测工具天线测试失败问题，待查。使用demo工具测试天线完成
- #3 - 2024-07-17 09:18 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-07-17 09:22 - shangdavid
- 开始日期 从 2024-07-15 变更为 2024-07-16
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-07-16 2h
- l1)现场开机远程检测天线还是失败，联系开发远程调查；2）调查原因是平台导出的json有问题，json中缺少门类型声明，导致结果匹配被过滤了，开发回复是 可能syopgc导出逻辑版本比较老，更新了其中一个json后测试是好的
- #5 - 2024-07-17 10:40 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-07-17 13:10 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed