

Product Deployment - Support #16414

FSW10628 试剂客户端入柜菜单报错 “ 柜子组配置错误 ”

2024-08-09 14:10 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-08-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:	海南省人民医院	现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-09 14:10 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-08-12 09:10 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-08-12 09:10 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 100
- 8/9 服务端配置缺少LocationCode
- #4 - 2024-08-12 10:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-08-13 15:01 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed