

Product Deployment - Support #17584

10835 山东省立三院点击柜门后相应开关门后主界面相应指示灯不亮

2024-09-18 17:54 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-09-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-18 17:54 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-09-20 13:52 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2024-09-20 17:08 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 New

#4 - 2024-09-23 10:09 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#5 - 2024-09-25 09:27 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#6 - 2024-09-30 09:35 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#7 - 2024-09-30 10:03 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 30

2024-09-23 0.5h 跟现场约时间远程，周中找时间联系

#8 - 2024-09-30 15:57 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#9 - 2024-10-09 09:47 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#10 - 2024-10-09 09:50 - shangdavid

- % 完成 从 30 变更为 80

2024-10-09 0.5h 1)开发反馈改问题需要现场版本更新到v2.9.11.0以后解决，当前版本2.9.5.2,待开发确认具体更新版本

#11 - 2024-10-11 10:17 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#12 - 2024-10-14 11:25 - shangdavid

- 状态从 *Feedback* 变更为 *To Be Closed*

#13 - 2024-10-15 17:09 - admindev

- 状态从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*