

Product Deployment - Support #18376

11375-江西省人民医院-爱国路手术室柜子反应慢

2024-10-22 09:45 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			
11375-江西省人民医院-爱国路手术室柜子反应慢			

历史记录

- #1 - 2024-10-22 09:45 - jinking
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #2 - 2024-10-22 09:47 - jinking
- 10/21
- 开发反馈工控机性能问题，需要更换工控机
- #3 - 2024-10-22 10:36 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #4 - 2024-10-23 09:31 - jinking
- 10/22
- 现场反馈问题再次出现，重启服务恢复正常，需要更换工控机，已经给现场发了工控机
- #5 - 2024-10-23 23:42 - jinking
- 10/23
- 工控机现场已经收到，需要做入网，发布，已经对配置进行备份，和现场约明天更换工控机并发布客户端
- #6 - 2024-10-24 10:39 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-10-24 13:23 - shangdavid
- 状态 从 To Be Closed 变更为 In Progress
- 指派给 从 jinking 变更为 shangdavid
- #8 - 2024-10-24 13:25 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #9 - 2024-10-28 15:33 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed