

Product Deployment - Support #21309

12626 省立三院内镜高值柜感应灯灯亮异常

2025-03-07 15:56 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-07 16:03 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-03-07 17:02 - shangdavid
- 2025-03-07 0.5h 和现场沟通确认一起测试灯硬件IO状态，时间暂定为下周一3/10和周二3/11,周一再问一下现场
- #3 - 2025-03-10 10:05 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 20
- 2025-03-07 0.5h 约到下周一3/10号现场人员在现场再找时间测试灯配置
- #4 - 2025-03-10 14:08 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2025-03-11 09:25 - shangdavid
- % 完成 从 20 变更为 100
- 2025-03-10 1.5h 1) 配合现场远程测试照明灯感应器，并修改配置记录，智能柜感应亮灯问题恢复
- #6 - 2025-03-13 09:13 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #7 - 2025-03-13 15:44 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed