

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #22706

并行识别柜内识别时偶发崩溃

2025-05-09 09:33 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	Resolved	开始日期:	2025-05-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-09 09:41 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/08 7.5h 并行传递对象生命周期与子线程不一致，导致程序崩溃，已修改为共享指针，保证子线程执行周期中持有对象安全性

#2 - 2025-05-09 09:41 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-05-09 09:41 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2025-05-09 09:41 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#5 - 2025-05-13 09:18 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved