

Product Deployment - Support #22863

13251 海南试剂冰箱-窜读到7米外冰箱的耗材

2025-05-16 14:44 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-05-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-16 14:44 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-05-16 18:01 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #3 - 2025-05-19 10:32 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #4 - 2025-05-20 14:34 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2025-05-19 0.5h 1) 转工程单取日志给开发调查，还没反馈结果
- #5 - 2025-05-22 10:26 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2025-05-22 10:27 - shangdavid
- 2025-05-20 1h 1) 串读漏读问题，开发和硬件组制作新的方案解决，等开发给新的方案
- #7 - 2025-05-27 09:12 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #8 - 2025-05-29 09:27 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 80
- 2025-05-26 0.5h 1)转工程单给开发取日志调查；2) 确认该串读标签并非在7米外F006柜被读到，而是一直在F007柜被读，需要跟现场核实确认确认
- #9 - 2025-05-29 09:27 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #10 - 2025-05-29 09:43 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #11 - 2025-05-29 12:42 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #12 - 2025-05-29 17:27 - shangdavid

- % 完成 从 80 变更为 100

2025-05-29 0.5h 1)开发日志反馈没有串读情况，联系现场再核实。现场反馈更新后在观察，之后操作会有柜组位置显示

#13 - 2025-06-03 09:23 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#14 - 2025-06-04 15:59 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed