

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #23003

中吉接口sicp代码实机测试自定义组合指令

2025-05-22 09:17 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-05-21
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-22 09:26 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/21 7.5h 机械复位 (复位时间90s), 取货预取货指令流程与实际机器交互正常, 串口权限问题待处理, 机械运动视频待拍摄确认

#2 - 2025-05-23 09:41 - 蔡旭庆 (Wendell)

05/22 3.5h

串口权限检查比对, 无异常, 为异常串口丢包引起误判。动作视频比对, 移动机械臂后转弹簧, 弹簧不转, 补充所有异步指令立即查询结果逻辑, 弹簧不转原因对方开发在查

#3 - 2025-05-23 09:42 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#4 - 2025-06-09 09:35 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/06 2h 远程领用测试与响应异常确认, 弹簧未转动 (程序指令发送正常), 识别摄像头只接了2个, 领用流程无法正常走下去

#5 - 2025-06-11 09:31 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/10 1.5h 远程不识别领用测试与异常检查

#6 - 2025-06-13 09:45 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/12 2.5h 接线沟通与sicpy异常调试修正

#7 - 2025-06-13 09:45 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/12 2.5h 接线沟通与sicpy异常调试修正

#8 - 2025-06-16 09:28 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/13 1h 远程测试与异常检查, 中吉初始化时电机异常

#9 - 2025-06-27 09:36 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/26 0.5h 远程摄像头状态确认, 柜内识别4摄像头可使用, 柜外识别摄像头可使用, 人脸摄像头未检测到

#10 - 2025-06-30 09:38 - 蔡旭庆 (Wendell)

06/27 0.5h 远程摄像头状态确认, 当前存在hub口不足情况 (无接口接人脸摄像头), 需中吉修复