Product Deployment - Support #27009

上海九院7号楼3楼智能柜扫码枪问题

2025-11-04 08:35 - shangdavid

| 状态: | To Be Closed | 开始日期: | 2025-11-03 |
|-------|--------------|----------|------------|
| 优先级: | Normal | 计划完成日期: | |
| 指派给: | shangdavid | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.00 小时 |
| 客户名称: | | 现场FSW统计: | 是 |
| 关键字: | | 产品名称: | 无 |
| 描述 | | | |
| | | | |

历史记录

#1 - 2025-11-04 08:35 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2025-11-04 08:36 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-11-03 1h 联系现场排查确认为扫码枪连工控机的串口线脱落所致,重新接回去后初始化扫码枪后恢复使用

#3 - 2025-11-04 10:51 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

2025-11-05 1/1