

Product Deployment - Support #27085

15062 南方增城手术室客户端天线功率调整

2025-11-06 16:42 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-11-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-06 16:42 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-11-06 17:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-11-07 10:55 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #4 - 2025-11-10 09:26 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2025-11-10 09:34 - shangdavid
- 主题 从 南方增城B001 , B002柜子改功率设置 变更为 15062 南方增城手术室客户端天线功率调整
- #6 - 2025-11-10 09:35 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-11-06 1h B001和B002按照现场要求已修改完成，现场测试正常
- #7 - 2025-11-10 09:35 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #8 - 2025-11-12 13:17 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed