

14437 九院总院提出有一些2-0 和 3-0 缝线出现睿智系统呈现的接口数据不正确

2025-11-11 10:20 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-11-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-11 10:20 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-11-11 11:36 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-11-11 11:39 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-11-11 0.5h 1)工程单已反馈开发和现场沟通过问题，可通过先退库重新出新的标签方式，该问题现场反馈spd后续没再提相关问题，可关闭。

#4 - 2025-11-12 10:32 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-11-12 13:11 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed