

16166 浙江省中医钱塘院区手术室一拖五的指纹识别出现问题，需要重启设备处理

2026-02-10 13:41 - shangdavid

状态:	Resolved	开始日期:	2026-02-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2026-02-10 13:41 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2026-02-10 16:41 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2026-02-10 21:52 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2026-02-10 0.5h 1)需要重启设备处理完成