

Product Deployment - Support #12442

9527-江西省人民医院手术室智能柜指纹仪不灵敏

2024-04-16 10:05 - jinking

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	
描述			
9527-江西省人民医院手术室智能柜指纹仪不灵敏			

历史记录

#1 - 2024-04-16 10:06 - jinking

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-16 18:01 - jinking

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-04-16 18:03 - jinking

4/16 1.75h 和现场沟通用厂商提供的demo程序测试一下正常和不灵敏的指纹设备，显示的图片差异较大，应该是硬件问题

#4 - 2024-04-17 11:02 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback

#5 - 2024-04-26 09:36 - jinking

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-04-26 13:16 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed