

Product Deployment - 报修 #12539

曙光医院3套高值柜发布

2024-04-19 06:03 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-19 06:03 - shangdavid
- 状态从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-22 09:18 - shangdavid
- 状态从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-04-22 09:18 - shangdavid
- 主题从 曙光医院高值柜发布 变更为 曙光医院3套高值柜发布
- #4 - 2024-04-22 09:33 - shangdavid
- 2024-04-18 8h 3套高值柜发布，其中2套有硬件问题。
- 1) 1主4横1竖SX 曙光东院-内镜中心-库房 有天线HUB2无法读取，硬件demo测试也读不到
- 2) 1主4横1竖（曙光东院-导管室DSA-临时库房） 这套是指引灯和照明灯接线有问题，感应亮灯错乱
- #5 - 2024-04-22 09:34 - shangdavid
- % 完成从 0 变更为 100
- #6 - 2024-04-22 09:34 - shangdavid
- 2024-04-19 8h 3套高值柜发布，其中2套有硬件问题。 1) 1主4横1竖SX 曙光东院-内镜中心-库房 有天线HUB2无法读取，硬件demo测试也读不到
- 2) 1主4横1竖（曙光东院-导管室DSA-临时库房） 这套是指引灯和照明灯接线有问题，感应亮灯错乱
- #7 - 2024-04-22 10:39 - wangkay
- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #8 - 2024-04-23 11:23 - admindev
- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed