

Product Deployment - 报修 #14157

fsw10038江西省人民医院爱国路院区北5门禁个别标签识别不到

2024-06-12 17:08 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-12 18:01 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-06-12 18:02 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-06-13 14:54 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 Feedback

#4 - 2024-06-13 14:57 - wangkay

- 状态从 Feedback 变更为 Resolved

#5 - 2024-06-13 14:57 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 Feedback

#6 - 2024-06-18 09:16 - shangdavid

- 状态从 Feedback 变更为 Closed