

Product Deployment - Support #15282

工厂生产反馈万斯工控机问题检查

2024-07-09 17:37 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-09 17:37 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-10 09:27 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-07-10 09:27 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#4 - 2024-07-10 09:30 - wangkay

- % 完成 从 0 变更为 90

7/9
1) 1台出现过HF连接失败后恢复，暂认为usb口接触问题；2) 硬件引导测试工具报错，待重现再查日志判断是否工控机异常；3) 重启速度慢，与研华对比cpu硬盘内存参数无差异，后续补充测试方案

#5 - 2024-07-10 11:13 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#6 - 2024-07-10 12:25 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-07-12 10:56 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed