

工厂包柜调试需注意事项

2024-07-10 10:41 - shangdavid

|       |            |          |            |
|-------|------------|----------|------------|
| 状态:   | Closed     | 开始日期:    | 2024-07-10 |
| 优先级:  | Normal     | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | shangdavid | % 完成:    | 0%         |
| 类别:   |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |            | 耗时:      | 0.00 小时    |
| 客户名称: |            | 现场FSW统计: | 否          |
| 关键字:  |            | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |            |          |            |

历史记录

- #1 - 2024-07-10 10:41 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-10 11:45 - shangdavid
- 1) 设备层IO需改10网段；2) json配置需从平台配置好导出，硬件引导工具导入；3) 视频监控工控机重装unbtan系统，使用新视频发布方案发布；4) 功能测试（刷卡，指纹，人脸，开关门，天线）
- #3 - 2024-07-11 09:19 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-07-11 10:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-07-12 10:56 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed