

【报修开发】缝针缝线 - Bug #16150

FSW 16277 bug修复 清空归还箱后，数据为0不应显示

2024-08-02 09:18 - 邵根

状态:	Resolved	开始日期:	2024-08-02
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-02 09:18 - 邵根

08/01 1H

#2 - 2024-08-02 09:18 - 邵根

- 状态 从 New 变更为 Resolved