

Product Deployment - Support #17574

大仓领13台万司工控机上电跑机测试

2024-09-18 10:21 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-19 12:40 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-09-19 20:07 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2024-09-18 1.5h 1) 大仓上周10台万司工控机测试结果及回收，新领10台工控机未做跑机测试

#3 - 2024-09-19 20:12 - shangdavid

2024-09-19 1.5h 1) 大仓上周10台万司工控机测试结果及回收，新领10台工控机未做跑机测试

#4 - 2024-09-23 09:15 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#5 - 2024-09-23 09:22 - shangdavid

2024-09-20 5h 1)出发去青浦大仓；2) 上周测试的10台万司工控机打包装箱入库；3) 新领10台工控机继续上电开机做品检，跑机测试

#6 - 2024-09-30 09:39 - shangdavid

2024-09-29 3h 1) 上周测试的10台工控机检测结果，硬盘读写，外观，电源指针正常，无异响。工控机均打包装箱入库

#7 - 2024-10-11 10:27 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#8 - 2024-10-12 09:35 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#9 - 2024-10-12 09:42 - shangdavid

- 主题 从 大仓上周10台万司工控机测试结果及回收，新领10台工控机继续做跑机测试 变更为 大仓领13台万司工控机上电安装fio环境，检查硬盘型号及读写参数，外观电源指针。做定时跑机测试

- 开始日期 从 2024-09-19 变更为 2024-10-18

#10 - 2024-10-12 09:44 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 60

2024-10-11 6h 1) 大仓领13台万司工控机上电安装fio环境，检查硬盘型号及读写参数，外观电源指针。做定时跑机测试

#11 - 2024-10-12 09:45 - shangdavid

- 主题 从 大仓领13台万司工控机上电安装fio环境，检查硬盘型号及读写参数，外观电源指针。做定时跑机测试 变更为 大仓领13台万司工控机上电跑机测试

#12 - 2024-10-23 13:57 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#13 - 2024-10-28 15:33 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed