

## Product Deployment - Support #17755

### 11127广东省妇幼番禺量产柜串读问题

2024-09-25 09:24 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-09-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-09-25 09:24 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 Resolved

#2 - 2024-09-29 09:57 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 100

2024-09-24 1h 联系开发调查, 改impinj rssi过滤值以及打开开关设置后现场重新测试恢复正常

#3 - 2024-09-29 10:02 - shangdavid

- 主题从 广东省妇幼番禺量产柜串读问题 变更为 11127 广东省妇幼番禺量产柜串读问题

2024-09-24 1h 设置过滤值-65, 打开rssi过滤值开关后生效, 现场问题已解决

#4 - 2024-09-29 10:02 - shangdavid

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-10-08 11:49 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed