

Product Deployment - Support #17922

11238 hwgv工具门锁测试IO端口变更异常问题

2024-09-30 16:17 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-09-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-30 16:17 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-09-30 17:04 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2024-10-09 09:33 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2024-09-30 0.5h 1)工厂量产柜调试同事反馈硬件引导工具的一个bug问题，需要开发解释；2) 开发反馈该问题为正常逻辑不是bug，需要再测试验证一下

#4 - 2024-10-14 11:23 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-10-15 17:09 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed