

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18831

Bug # 18716 (To Be Closed): 需解决下摄像头图像大小不一致问题

Google OCR开发 (待评估)

2024-11-07 14:40 - 尹翮 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-13 21:00 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-11-14 10:11 - 尹翮 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2024-11-28 17:49 - 尹翮 (Antoine)

- 状态从 Feedback 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-12-03 14:15 - 尹翮 (Antoine)

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed