

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19442

Bug # 18716 (To Be Closed): 需解决下摄像头图像大小不一致问题

Task # 19440 (New): 批量测试 验证空位非空位算法, 需重新采集图片

开发采集空位/非空位图片的程序

2024-12-03 14:12 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-03
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-03
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-04 13:55 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-12-04 18:20 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-12-09 18:02 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-12-10 14:13 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed