

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19443

Bug # 18716 (To Be Closed): 需解决下摄像头图像大小不一致问题

Task # 19440 (New): 批量测试 验证空位非空位算法，需重新采集图片

算法半自动测试

2024-12-03 14:12 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-13
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-04 18:21 - 尹駟 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-12-06 变更为 2024-12-13
- #2 - 2024-12-05 09:21 - 尹駟 (Antoine)
- 开始日期 从 2024-12-06 变更为 2024-12-13
- #3 - 2025-01-10 09:42 - 尹駟 (Antoine)
- 状态 从 New 变更为 To Be Closed
- #4 - 2025-02-06 15:13 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed