【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #20384

01/13市一南院崩溃原因调查处理

2025-01-15 10:10 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态: Resolved 开始日期: 2025-01-14

优先级: Normal 计划完成日期:

指派给: 蔡旭庆 (Wendell) % 完成: 0%

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

 目标版本:
 耗时:
 4.50 小时

客户名称: 现场FSW统计: 否

关键字: 产品名称: 维针缝线柜

描述

历史记录

#1 - 2025-01-15 10:12 - **蔡旭庆** (Wendell)

01/14 4h 产生原因为读取到异常帧数据,代码中已添加判断,未复现

#2 - 2025-01-15 10:16 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-01-16 10:00 - 蔡旭庆 (Wendell)

01/15 0.5h 崩溃分析与处理方式review

#4 - 2025-01-16 10:01 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

2025-05-17 1/1