

Product Deployment - Support #21509

12697 天津附一客户端开门功能异常，点击开门后无法开启柜门

2025-03-17 10:26 - shangdavid

|       |            |          |            |
|-------|------------|----------|------------|
| 状态:   | Closed     | 开始日期:    | 2025-03-17 |
| 优先级:  | Normal     | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | shangdavid | % 完成:    | 100%       |
| 类别:   |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |            | 耗时:      | 0.00 小时    |
| 客户名称: |            | 现场FSW统计: | 是          |
| 关键字:  |            | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |            |          |            |

历史记录

#1 - 2025-03-17 10:26 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-03-17 13:08 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-03-19 09:23 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-03-17 0.5h 现场更换柜门出现的程序异常，柜门更换完成后程序自行恢复正常，无需调查

#4 - 2025-03-19 10:03 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-03-19 10:31 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed