

Product Deployment - Support #22061

广州妇儿service1配置检查 impinj.try.reset.scan.time.ms=500, 改vnc密码

2025-04-09 11:43 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-09 11:43 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-04-09 11:43 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-04-09 16:33 - shangdavid

- 主题 从 广州妇儿service1配置检查 impinj.try.reset.scan.time.ms=500 变更为 广州妇儿service1配置检查 impinj.try.reset.scan.time.ms=500, 改vnc密码

#4 - 2025-04-10 09:17 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-04-09 1h 1)广州妇儿service1配置检查
impinj.try.reset.scan.time.ms=500, 4套量产柜已检查并更改完成, 联系现场中午12点重启服务生效; 2) 3套量产柜的vnc密码不对统一改成标准密码

#5 - 2025-04-10 11:34 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-04-10 15:58 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed