

Product Deployment - Support #22659

13179 市一北院5号楼6楼门诊手术室高值柜门磁锁反应缓慢问题

2025-05-07 14:06 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-05-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-07 14:09 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-05-08 09:16 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2025-05-08 09:48 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 Resolved

#4 - 2025-05-08 17:25 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 80

2025-05-07 2.5h 1) 转工程单，取日志给开发调查；2) 开发检查日志正常，让现场测试锁IO信号状态，现场暂无人，续待下次有人继续测试

#5 - 2025-05-12 10:08 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-05-13 10:59 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed