

Product Deployment - Support #24942

FSW14005 浙江省中医湖滨手术室2套量产柜指纹不灵敏

2025-08-07 11:04 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2025-08-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-07 11:04 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-08-07 15:08 - wangkay

8/7 B008 --1主2横2竖X 平板连接指纹正常，已经打开了网络adb；请生产判断是否需要更换指纹仪或者拔掉otg线； B009-- 1主3横1竖X otg线异常无法连接到平板进行排查，需要去现场配合排查

#3 - 2025-08-07 15:46 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2025-08-11 10:32 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-08-11 16:49 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed