

Product Deployment - Support #28617

FSW15728 华西客户端无法进入登录界面

2026-01-07 11:44 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2026-01-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2026-01-07 11:44 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #2 - 2026-01-07 17:38 - wangkay
- 1/7 1)服务器网线松掉；2) 服务器开机未接LAN1导致gateway未检测到；3) impinj硬件connect refuse
- #3 - 2026-01-08 10:40 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2026-01-08 14:56 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed