

## 【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19383

Task # 19213 (To Be Closed): 工厂硬件拍照相关验证

Todo 等灯光调试完后，工厂6th柜子需配置摄像头相关参数

2024-11-29 10:37 - 尹駟 ( Antoine )

状态:	Feedback	开始日期:	2024-12-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-13
指派给:	尹駟 ( Antoine )	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-11-29 11:21 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 New 变更为 Feedback

#2 - 2024-12-03 14:59 - 尹駟 ( Antoine )

- 父任务被设置为 #19213

#3 - 2024-12-03 15:05 - 尹駟 ( Antoine )

- 计划完成日期被设置为 2024-12-05

- 开始日期从 2024-11-29 变更为 2024-12-05

#4 - 2024-12-04 18:19 - 尹駟 ( Antoine )

- 计划完成日期从 2024-12-05 变更为 2024-12-13

- 开始日期从 2024-12-05 变更为 2024-12-13

#5 - 2024-12-09 10:11 - 尹駟 ( Antoine )

12.6 2.5h 重新校准和配置柜子